K- 07 10 09 71

Pressure gauges

Обновлено: 04.20.24

Характеристики

Информация о продукте

Определение	Pressure gauge 0 to 4 bar/50 psi 80 mm Ø, for plugging for K-07100410 - K-07100411 gauges

Определение	Pressure gauge 0 to 4 bar/50 psi 80 mm Ø, for plugging for K-07100410 - K-07100411 gauges

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua