K- 07 45 01 56

Vacuum sensor, analogue

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Применение	Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC
Рабочие среды	dry, oil-free air and non-aggressive gases
Область температур	0 - 50 °C
Выходной сигнал	1 to 5 analogous to V
Длина кабеля	3 m
Степень защиты	IP 40
Гистерезис	Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)



Информация о продукте

Соединение	M 5 male	**L**	21 mm
Диапазон измерений	-1 bis 0 bar	**H**	16.9 mm
L	21 mm	**Напряжение**	10 - 24 V DC

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua