GVM 100 HFR

Вакуумные манометры с глицериновым наполнением

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Крепление	Переднее кольцо с крепежными отверстиями
Модель	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	сзади, со смещением от центра
Норма	EN 837-1
Гашение	Благодаря глицериновому наполнению
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C

Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
GVM100-1+0HFR	100	-1...0	1
GVM100-1+3HFR	100	-1...+3	1
GVM100-1+5HFR	100	-1...+5	1
GVM100-1+9HFR	100	-1...+9	1
GVM100-1+15HFR	100	-1...+15	1

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua