RVM 40 HFR

Вакуумные манометры без глицеринового наполнения

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Крепление	Переднее кольцо с крепежными отверстиями
Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C

Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
RVM40-1+1.5HFR	40	-1...+1,5	2,5

© hansa-flex.com.ua