

Термометр сопротивления для реле уровня и температуры


Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Исполнение	Термометр сопротивления PT 100 (доп. $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$)
-------------------	--

Рабочее напряжение	24 В пост.тока
---------------------------	----------------

Применение	для реле уровня и температуры HK 64EJ
-------------------	---------------------------------------



Информация о продукте

Указания

Установка и сборка должны выполняться только квалифицированным персоналом. Контакты для измерения уровня или температурные датчики должны соединяться с платой чистыми и свободными от масла. Для безупречной работы температурных датчиков важно, чтобы они прилегали к днищу погружной трубы без воздушного зазора. Следует убедиться, что плата вставлена в погружную трубу до упора и была зафиксирована.

Описание

для монтажа на контактной пластине реле уровня и температуры HK64EJ