

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Диапазон давлений</b>	1 to 6 bar
<b>Температура</b>	-20 °C to +50 °C



### Информация о продукте

**Соединение** connection nipples for coupling NW 7,2

**Соединение** connection nipples for coupling NW 7,2

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For blowing out and cleaning machines, engines, bearings, sliding surfaces, bores of all kinds, hollow parts, moulds, etc.