


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	10 bar
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. +90 °C
<b>Температура среды</b>	Max. +90 °C
<b>Материал</b>	Brass with a bare metal surface
<b>Дополнительная информация</b>	Weitere Typen und Größen auf Anfrage.



### Информация о продукте

<b>Резьба 2</b>	G 2
<b>Резьба 1</b>	G 1 1/2
<b>L2</b>	17 mm

<b>L3</b>	17 mm
<b>L1</b>	43 mm
<b>SW</b>	62 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.