


### Характеристики

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Рабочее давление</b>             | 10 bar                                |
| <b>Температура окружающей среды</b> | Max. +90 °C                           |
| <b>Температура среды</b>            | Max. +90 °C                           |
| <b>Материал</b>                     | Brass with a bare metal surface       |
| <b>Дополнительная информация</b>    | Weitere Typen und Größen auf Anfrage. |



### Информация о продукте

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Резьба 2</b> | R 3/4 |
| <b>Резьба 1</b> | R 3/4 |
| <b>SW1</b>      | 14 mm |

|            |       |
|------------|-------|
| <b>SW1</b> | 14 mm |
| <b>L1</b>  | 53 mm |
| <b>SW</b>  | 36 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.