


Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочее давление | 10 bar |
| Температура окружающей среды | Max. +90 °C |
| Температура среды | Max. +90 °C |
| Материал | Brass with a bare metal surface |
| Дополнительная информация | Weitere Typen und Größen auf Anfrage. |



Информация о продукте

| | |
|-----------------|-------|
| Резьба 2 | R 1 |
| Резьба 1 | R 1 |
| SW1 | 19 mm |

| | |
|------------|---------|
| SW1 | 19 mm |
| L1 | 63.5 mm |
| SW | 46 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.