

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочее давление | 10 bar |
| Температура среды | Max. +90 °C |
| Температура окружающей среды | Max. +90 °C |
| Дополнительная информация | Weitere Typen und Größen auf Anfrage. |



Информация о продукте

| | | | |
|---------------|-------|-----------|-------|
| Резьба | G 2 | L1 | 11 mm |
| L1 | 11 mm | SW | 70 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.