


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	10 bar
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. +90 °C
<b>Температура среды</b>	Max. +90 °C
<b>Материал</b>	Brass with a bare metal surface
<b>Дополнительная информация</b>	Weitere Typen und Größen auf Anfrage.



### Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

### Артикул

Наименование	SW1	Резьба 1	Резьба 2	L1
<a href="#">K-07400033</a>	5	R 1/8	R 1/8	27,0
<a href="#">K-07400039</a>	5	R 1/8	R 1/4	30,0
<a href="#">K-07400034</a>	6	R 1/4	R 1/4	33,5
<a href="#">K-07400040</a>	6	R 1/4	R 3/8	34,5
<a href="#">K-07400035</a>	8	R 3/8	R 3/8	36,5
<a href="#">K-07400036</a>	12	R 1/2	R 1/2	44,0
<a href="#">K-07400037</a>	14	R 3/4	R 3/4	53,0
<a href="#">K-07400038</a>	19	R 1	R 1	63,5