

## Вакуумные манометры без глицеринового наполнения

Обновлено: 04.20.24

### Характеристики

<b>Модель</b>	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоское уплотнение с цапфой
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Соединение</b>	вниз
<b>Норма</b>	EN 837-1
<b>Область температур</b>	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



### Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

### Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
<a href="#">RVM50-1+0</a>	50	-1...0	2,5
<a href="#">RVM50-1+3</a>	50	-1...+3	2,5
<a href="#">RVM50-1+5</a>	50	-1...+5	2,5
<a href="#">RVM50-1+9</a>	50	-1...+9	2,5
<a href="#">RVM50-1+15</a>	50	-1...+15	2,5