


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1 - 4</b>	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
<b>Соединение 1 - 4</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Отверстие</b>	L-форма и разгрузочное отверстие
<b>Ход контакта</b>	0°; 45°; 90°
<b>Температура min.</b>	-10 °С
<b>Температура макс.</b>	80 °С
<b>Защита поверхности</b>	Воронение
<b>Материал</b>	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука



### Информация о продукте

<b>Соединительная резьба</b>	G 1.1/2" -11	<b>перекрытие</b>	отрицат. (открыт)
<b>DN*</b>	38	<b>LW</b>	36 mm
<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 63	<b>SW</b>	22 mm
<b>перекрытие</b>	отрицат. (открыт)	<b>SF*</b>	1.5

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

*LW = ширина очистки*

*PN = Номинальное давление (бар)*

*SW = размер под ключ*

*SF = коэффициент безопасности*

### Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов. Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.