

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	max. 1000 bar
<b>Соединение</b>	внизу
<b>Гашение</b>	Благодаря глицериновому наполнению
<b>Модель</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling



### Информация о продукте

<b>Диаметр</b>	100 mm
----------------	--------

<b>Резьба</b>	1/2" NPT
---------------	----------

### Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

### Указание по заказу

Другие манометры по запросу.