

Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Рабочая температура	-10 °C to +50 °C
Рабочее давление	2 to 6 bar
Форсунки и удлинители	Thread M12x1.25



Информация о продукте

Соединение connection nipples for coupling NW 7,2

Соединение connection nipples for coupling NW 7,2

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard type. For blowing out and cleaning machines, workpieces, bore holes, hollow parts, etc.