

Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Диапазон давлений	1 to 6 bar
Температура	-20 °C to +50 °C



Информация о продукте

Соединение connection nipples for coupling NW 7,2

Соединение connection nipples for coupling NW 7,2

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For blowing out and cleaning machines, engines, bearings, sliding surfaces, bores of all kinds, hollow parts, moulds, etc.