

### Характеристики

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Рабочее давление</b>  | макс. 10 бар     |
| <b>Диапазон давлений</b> | 1 to 6 bar       |
| <b>Температура</b>       | -20 °C to +50 °C |



### Информация о продукте

**Соединение** G 1/4" female

**Соединение** G 1/4" female

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For blowing out and cleaning machines, engines, bearings, sliding surfaces, bores of all kinds, hollow parts, moulds, etc.