

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочее давление | 10 bar |
| Температура окружающей среды | Max. +90 °C |
| Температура среды | Max. +90 °C |
| Дополнительная информация | Weitere Typen und Größen auf Anfrage. |



Информация о продукте

| | |
|---------------|-------|
| Резьба | G 1/4 |
| L1 | 10 mm |

| | |
|-----------|-------|
| L1 | 10 mm |
| SW | 16 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.