

Характеристики

Рабочее давление	10 bar
Температура среды	Max. +90 °C
Температура окружающей среды	Max. +90 °C
Дополнительная информация	Weitere Typen und Größen auf Anfrage.



Информация о продукте

Резьба	G 1
L1	6 mm

L1	6 mm
SW	41 mm

Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.