

Вакуумные манометры без глицеринового наполнения

Обновлено: 05.01.24

Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Модель | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с цапфой |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение | вниз |
| Норма | EN 837-1 |
| Область температур | средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C |



Информация о продукте

| | |
|-------------------------------|--------|
| Номинальная величина Ø | 100 |
| Диапазон шкалы | -1...0 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Класс качества | 1.6 |
| Соединение | G 1/2" -14 |

Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.