

## Вакуумные манометры без глицеринового наполнения

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

<b>Модель</b>	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоское уплотнение с цапфой
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Соединение</b>	сзади, по центру
<b>Норма</b>	EN 837-1
<b>Область температур</b>	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



### Информация о продукте

<b>Номинальная величина Ø</b>	63
<b>Диапазон шкалы</b>	-1...+3

<b>Класс качества</b>	2.5
<b>Соединение</b>	G 1/4" -19

### Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.