


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 10 bar, vacuum
<b>Область температур</b>	0 °C to +60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Норма</b>	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.

The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1
<a href="#">K-07404374</a>	M 12 x 1,5	41,0
<a href="#">K-07404375</a>	M 14 x 1,5	44,5
<a href="#">K-07404376</a>	M 16 x 1,5	50,3
<a href="#">K-07404377</a>	M 20 x 1,5	58,5
<a href="#">K-07404378</a>	M 24 x 1,5	62,2