


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	10 bar
<b>Температура среды</b>	Max. +90 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. +90 °C
<b>Дополнительная информация</b>	Weitere Typen und Größen auf Anfrage.



### Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1
<a href="#">K-07401001</a>	G 1/4	15,0
<a href="#">K-07401002</a>	G 1/2	16,0
<a href="#">K-07401003</a>	-	15,0
<a href="#">K-07401004</a>	-	15,0
<a href="#">K-07401005</a>	G 1/2 слева	20,5