

Вакуумные манометры без глицеринового наполнения

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	сзади, со смещением от центра
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
RVM100-1+0H1/4	100	-1...0	1,6
RVM100-1+0.6H1/4	100	-1...+0,6	1,6
RVM100-1+1.5H1/4	100	-1...+1,5	1,6